



CONDITION REPORT

2022 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2022 | 29780 KM | auto | electric | 125 kw

Informazioni dal Venditore



3067LVG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210907K51520
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	08/02/2022
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:

ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASIST.APARC ;
CAM.TRAS* ; CARGA.RAP. ;
CARGA.RAP. ; CC ; Ed.Suite ; NAV ; PDC

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -