



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive18d (F48) X1 xDrive18d (F48) 110CV

2020 | 131394 KM | auto | GASOLIO | 110 kw



Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

5498LKF

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Glaciersilber metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA31AD0905R22356
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	30/09/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ASI.CAL ; ASI.DEP ; ASI.DEP ;
ASIST.APARC ; AUT ; CAM.TRAS* ; CC ;
L.Sport ; L.Sport ; LED ; NAV* ;
PAQ.Exclusive ; PDC ; Perform.Ctrl ;
Volante M

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -