



CONDITION REPORT

2021 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2021 | 88385 KM | auto | Benzina | 162 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8204LMN

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0805S26589

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	11/02/2021
Data ultimo Tagliando	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
Acab. xLine ; ASIST.APARC ; AUT ;
CAM.TRAS* ; CC ; Ed.xLine ; LED ; NAV*
; PAQ.Exclusive ; PAQ.Travel ; PDC ;
Perform.Ctrl ; TECHO PAN

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -