



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2024 | 17723 KM | Manuale | GASOLIO | 85 kw

Informazioni dal Venditore



0211MMV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	M Misano Blue metallic
CV	85 kw
VIN	WBA7M710307N42272

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 18/01/2024

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale

Sede d'Asta

-

Madrid

Ispezione

Piazzale

Sede d'Asta

-

Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -