



CONDITION REPORT

2021 BMW X1 sDrive18i (F48) X1 sDrive18i (F48) 103CV

2021 | 104916 KM | Manuale | Benzina | 103 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

1098LTG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	103 kw
VIN	WBA31AA0X05U06799

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 08/10/2021

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT

EQUIPAMIENTO:
; ASIST.APARC ;
CC ; LED ; NAV* ; PAQ.Business ; PDC ;
Perform.Ctrl

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -