



## CONDITION REPORT

2021 OPEL GRANDLAND GRANDLAND X 1.2 Turbo Edition  
CV

2021 | 17408 KM | Manuale | Benzina |


Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**7904LTX**

|                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cilindrata                                                                                                  | -                              |
| Posti                                                                                                       | -                              |
| Numero di Porte                                                                                             | -                              |
| Tipo Veicolo                                                                                                | -                              |
| Colore Carrozzeria                                                                                          | SL-[G2o] Blanco Ártico (brilla |
| CV                                                                                                          | -                              |
| VIN                                                                                                         | W0VZRHNSXMS009942              |
| Ispezione Tecnica                                                                                           |                                |
| Certificato di Proprietà                                                                                    | No                             |
| Data Immatricolazione                                                                                       | 22/11/2021                     |
| Data ultimo Tagliando                                                                                       | -                              |
|  2ª CHAVE              |                                |
|  Libretto Manutenzione |                                |
|  Tipo IVA              |                                |
|  Sold as Seen          |                                |



#### Equipaggiamento

#### Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

#### Ispezione

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

-  
Madrid


#### Ispezione

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

-  
Madrid

## Valutazione del danno


---



**Dettagli danno :** -

**Tipo Danno :** -

**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -

**Tipo Danno :** -

**Dimensione danno :** -