



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 CV

2019 | 34855 KM | auto | |

Informazioni dal Venditore



3832KTG

| | |
|---|-------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Blanco |
| CV | - |
| VIN | VSKHAAME0U0606803 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 30/01/2019 |
| Data ultimo Tagliando | - |
|  2ª CHAVE | |
|  Libretto Manutenzione | |
|  Tipo IVA | |
|  Sold as Seen | |



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -