



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Furgón 4p 40 kWh PROFESIONAL
furgón 80KW (109CV) 4 CV

2019 | 34855 KM | auto | electric |

Informazioni dal Venditore



3832KTG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0606803
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	30/01/2019
Data ultimo Tagliando	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -