



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 508 Peugeot 508 5P Allure Pack BlueHDi 130
S&S EAT8 be CV

2021 | 137506 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



6941LVB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Rojo Elixir
CV	-
VIN	VR3FBYHZTMY538113
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/11/2021
Data ultimo Tagliando	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -