



CONDITION REPORT

2019 Peugeot 5008 5008 Diesel, 5008 2.0BlueHDi S&S GT
EAT8 180 CV

2019 | 149016 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



0434LKW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Banquise (opaco) - P0WP
CV	-
VIN	VF3MJEHZRLS259352
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	25/11/2019
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -