



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 102CV

2021 | 88334 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp

Informazioni dal Venditore

4545LSW



Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	4
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO ARCTIC
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ004382
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	17/09/2021
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)

[CALCULA TU TRANSPORTE](#)

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -