




# CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)  
100CV

2020 | 73753 KM | Manuale | Benzina | 100 kw

Informazioni dal Venditore



**3796LJN**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Starlight Blue
CV	100 kw
VIN	WMWXU710302M22209

#### Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	28/08/2020
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen

#### Equipaggiamento

#### Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR>EQUIPAMIENTO:<BR>;  
ACC.CONF ; CC ; LED ; NAV\* ; PDC\* ;  
Pepper


#### Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

#### Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

#### Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -