



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2020 | 31933 KM | auto | electric | 125 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8585LJW






Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210107F13582
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	17/09/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento	Note	Ispezione
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Piazzale Sede d'Asta - Madrid

Ispezione
Piazzale Sede d'Asta - Madrid

Valutazione del danno

			
Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -
			
Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -
			
Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -	Dettagli danno : - Tipo Danno : - Dimensione danno : -		