



CONDITION REPORT

2023 BMW 840d xDrive Gran Coupé (G16) 840d xDrive Gran Coupé (G16) 250CV

2023 | 5665 KM | auto | GASOLIO | 250 kw

Informazioni dal Venditore



6222MKZ

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Aventurinrot III metalizado
CV	250 kw
VIN	WBAGW01040CP74615
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	23/10/2023
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -