



CONDITION REPORT

2020 BMW X6 xDrive30d (G06) X6 xDrive30d (G06) 210CV

2020 | 113728 KM | auto | GASOLIO | 210 kw

Informazioni dal Venditore



7365LKK

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Manhattan metalizado
CV	210 kw
VIN	WBAGT810909D94919

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	16/10/2020
Data ultimo Tagliando	-



2ª CHAVE



Libretto Manutenzione



Tipo IVA



Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/7365LKK.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -