



CONDITION REPORT

2020 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2020 | 69713 KM | auto | Benzina | 162 kw

Informazioni dal Venditore



8104LKT

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0605S19897


Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 30/10/2020

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -