



# CONDITION REPORT

2021 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162CV

2021 | 77490 KM | auto | Benzina | 162 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**8897LTW**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	black
CV	162 kw
VIN	WBA71AB0905U46811

#### Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	17/11/2021
Data ultimo Tagliando	-

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



## Equipaggiamento

## Note

## Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/8897LTW.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid


## Ispezione

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid


## Valutazione del danno




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -