



CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper Countryman (F60) Cooper Countryman (F60) 100CV



2020 | 32382 KM | auto | Benzina | 100 kw

Informazioni dal Venditore



9374LJD

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Melting Silver
CV	100 kw
VIN	WMWYW310703M21243
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	05/08/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -