



# CONDITION REPORT





2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual  
PERFORMANCE LINE 100CV


2022 | 34898 KM | Manuale | Benzina | 100 hp

Informazioni dal Venditore



**6664LWB**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW100387
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	27/01/2022
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



**Equipaggiamento**

**Note**

**Ispezione**

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

**Piazzale  
Sede d'Asta**


Madrid  
Madrid

**Ispezione**

**Piazzale** Madrid  
**Sede d'Asta** Madrid

## Valutazione del danno

---



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -