



# CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC  
100CV

2019 | 88993 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



**2501LDH**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW132739
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	19/12/2019
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



## Equipaggiamento

## Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL


## Ispezione

<b>Piazzale</b>	Madrid
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

## Ispezione

<b>Piazzale</b>	Madrid
<b>Sede d'Asta</b>	Madrid

## Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -