



CONDITION REPORT

**2021 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV**

2021 | 1 KM | Manuale | Benzina | 100 hp

Informazioni dal Venditore



5405LVR

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW096880
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	28/12/2021
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -