



CONDITION REPORT

**2019 Volkswagen CADDY Profesional Furgon 1.4 TGI 81kW
BM 110CV**

2019 | 1 KM | Manuale | lpg | 110 hp

Informazioni dal Venditore



9015KZV

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco candy sÃ³lido
CV	110 hp
VIN	WV1ZZZ2KZKX135612
Ispezione Tecnica	
Certificato di ProprietÃ	No
Data Immatricolazione	29/08/2019
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Piazzale
Sede d'Asta

Madrid
Madrid


Ispezione

Piazzale Madrid
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -