



CONDITION REPORT

2020 Volkswagen PASSAT GTE 1.4 TSI e-Power 115kW + 85kW DSG 218CV

2020 | 1 KM | auto | hybrid | 218 hp

Informazioni dal Venditore



5991LDZ

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris manganese
CV	218 hp
VIN	WWZZZ3CZLE061644
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	23/01/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -