



## CONDITION REPORT

2020 Volkswagen PASSAT GTE 1.4 TSI e-Power 115kW +  
85kW DSG 218CV

2020 | 1 KM | auto | hybrid | 218 hp

Informazioni dal Venditore



**4772LDZ**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cilindrata               | -                 |
| Posti                    | -                 |
| Numero di Porte          | -                 |
| Tipo Veicolo             | -                 |
| Colore Carrozzeria       | Gris manganese    |
| CV                       | 218 hp            |
| VIN                      | WVWZZZ3CZLE061003 |
| Ispezione Tecnica        |                   |
| Certificato di Proprietà | No                |
| Data Immatricolazione    | 23/01/2020        |
| Data ultimo Tagliando    | -                 |
| 2ª CHAVE                 |                   |
| Libretto Manutenzione    |                   |
| Tipo IVA                 |                   |
| Sold as Seen             |                   |



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

|             |        |
|-------------|--------|
| Piazzale    | Madrid |
| Sede d'Asta | Madrid |

Ispezione

|             |        |
|-------------|--------|
| Piazzale    | Madrid |
| Sede d'Asta | Madrid |

Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -