



CONDITION REPORT

2020 Volkswagen PASSAT GTE 1.4 TSI e-Power 115kW + 85kW DSG 218CV


2020 | 1 KM | auto | hybrid | 218 hp

Informazioni dal Venditore



2628LDZ

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris manganese
CV	218 hp
VIN	WWWZZZ3CZLE061543
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	23/01/2020
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Piazzale
Sede d'Asta

Madrid
Madrid


Ispezione

Piazzale Madrid
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -