



CONDITION REPORT




2018 Citroen Berlingo (O) Multispace LIVE Edit.BlueHDI
74KW (100CV 100CV)


2018 | 141074 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



6475KSH

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF77JBHY6JJ763890
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/12/2018
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL


Piazzale
Sede d'Asta

Madrid
Madrid

Ispezione

Piazzale Madrid
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -