CONDITION REPORT

2019 HYUNDAI I30 1.6 CRDI 70kW (95CV) Klass 95CV

2019 | 1 KM | Manuale | GASOLIO | 95 hp

Informazioni dal Venditore

1512LBC

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Micron grey (metaliz
CV	95 hp
VIN	TMAH251AALJ108112
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	11/09/2019
Data ultimo Tagliando	-

2ª CHAVE

Libretto Manutenzione

Tipo IVA

Sold as Seen






Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -