



CONDITION REPORT

2019 Peugeot 2008 Signature BlueHDi 73KW (100CV) 100CV

2019 | 131414 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



3812KYS

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF3CUYHYPKY067146

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 07/08/2019

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -