



# CONDITION REPORT

2020 Volkswagen PASSAT GTE 1.4 TSI e-Power 115kW +  
85kW DSG 218CV


2020 | 1 KM | auto | hybrid | 218 hp

Informazioni dal Venditore



**2640LDZ**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris manganese
CV	218 hp
VIN	WWWZZZ3CZLE060919
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	23/01/2020
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



## Equipaggiamento

## Note

## Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN  
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

**Piazzale**  
**Sede d'Asta**

Madrid  
Madrid


## Ispezione

**Piazzale** Madrid  
**Sede d'Asta** Madrid

## Valutazione del danno



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -