



CONDITION REPORT

2019 DS DS 7 CROSSBACK BlueHDi 132kW (180CV) Auto.
PERF.LINE todoterreno CV

2019 | 85567 KM | auto | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



4450LCW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Gris Artense (metalizado) - M0F4
CV	-
VIN	VR1JJEHZRKY178433
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	28/11/2019
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -