



CONDITION REPORT

2019 Nissan E-NV200 Nissan e-NV200 Furgón 4p 40 kWh
PROFESIONAL furgón CV

2019 | 17169 KM | auto | electric |

Informazioni dal Venditore



1599KTS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Blanco |
| CV | - |
| VIN | VSKHAAME0U0607705 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 19/02/2019 |
| Data ultimo Tagliando | - |
| 2ª CHAVE | |
| Libretto Manutenzione | |
| Tipo IVA | |
| Sold as Seen | |



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL


Ispezione

| | |
|--------------------|--------|
| Piazzale | - |
| Sede d'Asta | Madrid |

Ispezione

| | |
|--------------------|--------|
| Piazzale | - |
| Sede d'Asta | Madrid |

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -