CONDITION REPORT

2021 OPEL VIVARO-E BEV 330 Select L Inc furgón 100KW (136CV) 4P autom CV

2021 | 73077 KM | auto | electric |

Informazioni dal Venditore

9308LPL

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Jade (sólido) - G2o
CV	-
VIN	VXEV1ZKXZMZ047516
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	19/05/2021
Data ultimo Tagliando	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **Libretto Manutenzione**
- ✓ **Tipo IVA**
- ✗ **Sold as Seen**

9308 LPL

Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -