



CONDITION REPORT

2021 Peugeot 3008 Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV)
S&S Allure P CV

2021 | 110236 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



9955LNF

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco Nacarado (3 capas)
CV	-
VIN	VF3MCYHZMMS080352
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/03/2021
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -