



CONDITION REPORT

2020 OPEL COMBO LIFE COMBO LIFE 1.5 TD 75KW (100CV)
S/S EXPRESSION L(O) 102CV

2020 | 16962 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp

Informazioni dal Venditore

1655LDT

Cilindrata 1499 cm3
Posti -
Numero di Porte 4
Tipo Veicolo -
Colore Carrozzeria BLANCO
CV 102 hp
VIN W0VECYHYCLN500668

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 08/01/2020

Data ultimo Tagliando -

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ Libretto Manutenzione
- ✓ Tipo IVA
- ✗ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> CALCULA TU TRANSPORTE

Piazzale

Sede d'Asta

-

Madrid

Ispezione


Piazzale

Sede d'Asta

-

Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -