



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150CV

2019 | 127045 KM | Manuale | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



5728KTT

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO ALPINWEIX
CV	150 hp
VIN	WBAJH51060EK97459
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	21/02/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim>


Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -