



CONDITION REPORT

2024 BMW i5 eDrive40 Berlina (G60) i5 eDrive40 Berlina (G60) 250CV


2024 | 15242 KM | auto | electric | 250 kw

Informazioni dal Venditore



2961MTT

| | |
|--------------------------|--|
| Cilindrata | - |
| Posti | - |
| Numero di Porte | - |
| Tipo Veicolo | - |
| Colore Carrozzeria | Sophistograu, efecto brillo metalizado |
| CV | 250 kw |
| VIN | WBY31FK060CT05011 |
| Ispezione Tecnica | |
| Certificato di Proprietà | No |
| Data Immatricolazione | 28/08/2024 |
| Data ultimo Tagliando | - |
| 2ª CHAVE | |
| Libretto Manutenzione | |
| Tipo IVA | |
| Sold as Seen | |



Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/2961MTT.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -