



CONDITION REPORT

2019 DS DS 3 CROSSBACK BlueHDi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2019 | 1 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



5680LDH

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJKW134743
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	19/12/2019
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -