



CONDITION REPORT

2018 Peugeot PARTNER Furg.Confort PackL1 BlueHDi 73KW
(100) 100CV

2018 | 1 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



3567KSH

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Blanco
CV	100 hp
VIN	VF37ABHY6JN524800

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/12/2018
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL


Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -