



CONDITION REPORT

2023 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX PLUS 1PL
2PT L1 102CV

2023 | 58162 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp

Informazioni dal Venditore

3240MFJ

Cilindrata 1499 cm3
Posti -
Numero di Porte 4
Tipo Veicolo -
Colore Carrozzeria -
CV 102 hp
VIN YARVBYHRMGZ246746

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 07/03/2023

Data ultimo Tagliando -

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ Libretto Manutenzione
- ✓ Tipo IVA
- ✗ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note


Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) - Madrid

Ispezione

Piazzale Sede d'Asta - Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -