



CONDITION REPORT

2021 BMW X2 X2 2.0 SDRIVE20D AUTO 190CV

2021 | 115434 KM | auto | GASOLIO | 190 hp

Informazioni dal Venditore



5021LMN

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	A96MINERALWEISS META
CV	190 hp
VIN	WBAYK910205S94792
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	10/02/2021
Data ultimo Tagliando	-

- 2° CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> **PIAZZALE** -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -