



CONDITION REPORT

2021 Mazda CX-5 CX-5 (O)2.2 D 110KW ZENITH SAFETY 2WD
150CV

2021 | 116517 KM | Manuale | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore

0092LNB

Cilindrata	2191 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	METALIZADA
CV	150 hp
VIN	JMZKF6W1690121697

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	10/03/2021
Data ultimo Tagliando	-

- ☒ 2ª CHAVE
- ☒ Libretto Manutenzione
- ☒ Tipo IVA
- ☒ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim)
[Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) - Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -