



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
TALLA M BLUEHDI 75 CONTROL 76CV

2019 | 95945 KM | auto | GASOLIO | 76 hp

Informazioni dal Venditore

7804KZS

Cilindrata 1499 cm3
Posti -
Numero di Porte 3
Tipo Veicolo -
Colore Carrozzeria BLANCO
CV 76 hp
VIN VR7EFBHWBKN517974

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No
Data Immatricolazione 23/08/2019
Data ultimo Tagliando -

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ Libretto Manutenzione
- ✓ Tipo IVA
- ✗ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim> CALCULA TU
TRANSPORTE

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -