



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 92409 KM | auto | GASOLIO | 110 kw


Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

9215LWL

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Skyscraper Grau metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA7M910607K59151
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/02/2022
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/9215LWL.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -