



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV


2024 | 20960 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore



4525MRW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	215 kw
VIN	WBA71CY070FS04886
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	31/05/2024
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note


Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Piazzale Sede d'Asta	- Madrid
--	---------------------------------------	-------------

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -