CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON 1.6 CRDI 100KW 48V STYLE DT 2WD 136CV

2020 | 92938 KM | Manuale | | 136 hp

Informazioni dal Venditore

9268LGK

Cilindrata	1598 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	POLAR WHITE
CV	136 hp
VIN	TMAJ3817GLJ044804
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/05/2020
Data ultimo Tagliando	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **Libretto Manutenzione**
- ✓ **Tipo IVA**
- ✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

CALCULA TU TRANSPORTE

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -