



CONDITION REPORT

2024 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)
100CV

2024 | 20287 KM | auto | Benzina | 100 kw


Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

3775MNY

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Chili Red
CV	100 kw
VIN	WMW31DK0102V41350
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	13/03/2024
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note


Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Piazzale Sede d'Asta	- Madrid
--	---------------------------------------	-------------

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -