




CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive30e (U11) X1 xDrive30e (U11) 240CV

2024 | 11245 KM | auto | Benzina | 240 kw

Informazioni dal Venditore




5680MNZ


Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Phytonic Blau Metallic
CV	240 kw
VIN	WBA31EF0905Y84258
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	15/03/2024
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	

Equipaggiamento	Note	Ispezione				
	POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	<table><tr><td>Piazzale</td><td>-</td></tr><tr><td>Sede d'Asta</td><td>Madrid</td></tr></table>	Piazzale	-	Sede d'Asta	Madrid
Piazzale	-					
Sede d'Asta	Madrid					
Ispezione						
<table><tr><td>Piazzale</td><td>-</td></tr><tr><td>Sede d'Asta</td><td>Madrid</td></tr></table>	Piazzale	-	Sede d'Asta	Madrid		
Piazzale	-					
Sede d'Asta	Madrid					


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -