



CONDITION REPORT

2022 BMW 118i (F40) 118i (F40) 103CV

2022 | 93296 KM | Manuale | Benzina | 103 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

2319LWB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	103 kw
VIN	WBA7K310207K36680

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 26/01/2022

Data ultimo Tagliando -

-  2ª CHAVE
-  Libretto Manutenzione
-  Tipo IVA
-  Sold as Seen



Equipaggiamento

Note


Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Piazzale Sede d'Asta	- Madrid
--	---------------------------------------	-------------

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -