



CONDITION REPORT

2020 BMW X3 xDrive30e (G01) X3 xDrive30e (G01) 215CV

2020 | 69109 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore




6823LFM

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	215 kw
VIN	WBATS110X09B91823

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	14/02/2020
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -