



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2023 | 15013 KM | auto | electric | 200 kw

Informazioni dal Venditore



9603MKB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0105X49001

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	30/08/2023
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -